

## Pisa, Task force del Comune a lavoro da mesi per garantire il rientro a scuola degli alunni in collaborazione con tutti gli istituti scolastici cittadini

Ago 30 2020  Cronaca  0 Comments



Redistribuzione degli spazi interni delle aule per contenere il contagio da Coronavirus. E sistemazione degli esterni per garantire l'ingresso degli studenti in sicurezza. Questo l'obiettivo degli interventi in corso di ultimazione in questi giorni sulle scuole di proprietà comunale.

I lavori sono il frutto della task force sul settore scuola costituito dal Comune di Pisa ad inizio luglio con l'obiettivo di gestire in maniera coordinata tutte le attività connesse all'adeguamento e all'adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19. Un lavoro che ha visto partecipare oltre all'assessore ai lavori pubblici **Raffaele Latrofa** e l'assessore all'istruzione **Sandra Munno**, i dirigenti scolastici e tutti i responsabili degli uffici comunali coinvolti. Una ricognizione che ha riguardato tutte le scuole di proprietà comunale dall'infanzia alla primaria alla secondaria di primo grado e che, oltre ad individuare le necessità di ogni singolo plesso, ha individuato spazi alternativi da utilizzare in caso di necessità in altri immobili. Per ogni edificio scolastico infatti sono stati analizzati gli spazi a disposizione in base al numero degli allievi iscritti e in merito al rispetto delle linee guida definite dal Miur per la riapertura in sicurezza dell'anno scolastico 2020-21.

Gli interventi - per un investimento totale in questo lotto di 180mila euro - hanno riguardato essenzialmente le pareti da abbattere e da ricostruire, per ricavare nuovi spazi e per rendere le aule sufficientemente capienti. Ma anche lo spostamento di lavagne ed impianti elettrici e l'adeguamento dei percorsi esterni per consentire l'ingresso degli studenti in maniera separata e distanziata.

Questi i lavori nel dettaglio:

**Scuola dell'infanzia San Rossore:** revisione intonaci interni per rimuovere zone in distacco.

**Scuola dell'infanzia Pertini:** divisori in cartongesso al fine di separare gli spazi; revisione e ripristino intonaci interni.

**Scuola dell'infanzia Parmeggiani:** interventi sui servizi igienici finalizzati al loro ripristino funzionale.

**Scuola dell'infanzia Conti:** divisori interni in cartongesso al fine di separare gli spazi; ripristino intonaci interni; demolizione pareti interne al fine di allargare la superficie delle aule; spostamento lavagne secondo nuovi posizionamenti per rispetto distanze; revisione impianti elettrici.

**Scuola primaria Don Milani:** demolizione pareti interne per allargare aule scolastiche; spostamento lavagne per rispetto distanze; revisione impianti elettrici.

**Scuola primaria Biagi:** demolizione pareti interne per allargare la superficie aule; spostamento lavagne; revisione impianti elettrici; revisione intonaci esterni pericolanti; interventi sui servizi igienici.

**Scuola primaria Collodi:** demolizione pareti interne al fine di allargare la superficie delle aule scolastiche; spostamento lavagne; revisione impianti elettrici; revisione intonaci esterni pericolanti; interventi sui servizi igienici; revisione rete e muretti di recinzione; realizzazione percorso esterno di collegamento per garantire ingressi separati.

**Scuola primaria Filzi:** demolizione pareti interne al fine di allargare la superficie delle aule; spostamento lavagne; revisione impianti elettrici; revisione intonaci esterni pericolanti; interventi sui servizi igienici.

**Scuola primaria Toti:** demolizione pareti interne al fine di allargare la superficie delle aule; realizzazione nuove pareti interne; spostamento lavagne; revisione impianti elettrici.

**Scuola primaria Novelli:** revisione impermeabilizzazione coperture.

**Scuola primaria Chiesa:** demolizione pareti interne per allargare la superficie delle aule scolastiche; realizzazione nuove pareti interne; spostamento lavagne; revisione impianti elettrici.

**Scuola primaria Lorenzini:** demolizione pareti interne al fine di allargare la superficie delle aule.

**Scuola primaria Quasimodo:** riparazione rampa per disabili esterna.

**Scuola secondaria Castagnolo:** manutenzione straordinaria coperture per risoluzione infiltrazione.

**Scuola secondaria Fucini:** manutenzione straordinaria coperture per risoluzione infiltrazione; revisione impermeabilizzazione copertura; revisione intonaci per pericolo cadute frammenti; interventi sui servizi igienici.

**Scuola secondaria Gamerra:** rimozione pareti interne, successivi ripristini; spostamento lavagne; revisione impianti elettrici.

**Scuola secondaria Mazzini:** rimozione pareti interne; spostamento lavagne; revisione impianti elettrici.

**Scuola secondaria Fibonacci:** rimozione pareti interne; spostamento lavagne; revisione impianti elettrici.

**Scuola secondaria Toniolo:** revisione recinzione esterna; revisione di intonaci esterni; revisione impermeabilizzazione copertura.